

Vandmålerbrønde

d. 9. september 2011

Nedenstående gælder for alle medlemmer i AH Tjørnebjerg, som har fået installeret ny målerbrønd i forbindelse med det nye projekt.

Det er konstateret, at nogle medlemmer på egen hånd tilkobler sine interne vandinstallationer til de nyetablerede vandmålerbrønde.

Dette skal vi på det kraftigste anmode om, ikke finder sted. Det umuliggør trykprøvning af det nye system, samtidig med at der er en overhængende risiko for, at de interne vandinstallationer på medlemmernes egen grund, sprænger ved trykprøvningen.

Derudover er det nye system ikke rensset og desinficeret endnu, hvorfor der er forhøjet kimtal og e-coli bakterier i vandet nu.

DERFOR! må der under ingen omstændigheder tilkobles, pilles/røres ved målerbrøndene førend den enkelte parcel har fået skriftlig besked herom.

Der er fordyrende og forsinkende for projektet og ikke mindst sundhedsskadeligt hvis ovenstående ikke respekteres.

Med venlig hilsen

Peter Hartvig

Hartvig Consult Aps.